

Descricao do Equipamento

Laudo de Venda - Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 Notebook seminovo revisado e pronto para uso. Configuração: Processador Intel Core i5-1235U, 12GB de memória RAM, SSD de 512GB, tela HD de 15.3". Conectividade Wi-Fi 6 e Bluetooth. • Desempenho rápido e eficiente • Armazenamento SSD veloz • Design leve e portátil • Conectividade moderna Possui portas USB 3.2, USB 2.0 e HDMI. Bateria com aproximadamente 9.6% de desgaste. Realizada manutenção preventiva completa, incluindo limpeza, troca de pasta térmica e formatação com Windows 11. BIOS atualizada.

ESPECIFICACOES PRINCIPAIS

Especificacao	Valor
Marca / Modelo	LENOVO IdeaPad 1 15IAU7
Familia / Linha	IdeaPad 1 15IAU7
Numero de Serie	PE0CED2S
Processador	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U
Nucleos / Threads	10 / 12
Turbo Maximo	4400.0 MHz = 44 x 100.0 MHz
Memoria RAM	12 GB DDR4 SDRAM 3200 MT/s
Armazenamento	512 GB
Tela	1366 x 768 - HD
Placa de Video	Intel Iris Xe Graphics (Alder Lake-P 282 GT2) - Integrated Graphics Controller
Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax) Bandas: 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz   Velocidade máx: 2.4 Gbps
Ethernet	Gigabit
Bluetooth	Intel Wireless Bluetooth
Portas	1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4b, 1x Leitor de cartão SD, 1x combo fone/microfone (3.5mm), 1x conector de energia
Portas Detalhadas	1x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), 1x USB 2.0 (480Mbps), 1x HDMI 1.4b (suporta até 4K@30Hz), 1x Leitor de cartão SD (velocidade padrão), 1x combo fone/microfone (3.5mm), 1x conector de energia (voltagem específica do modelo)
Peso	A partir de 1.54 kg
BIOS	JKCN44WW (01/24/2024)

STATUS DA BATERIA

Capacidade Projetada	42000 mWh
Capacidade Atual	37970 mWh
Nível de Desgaste	9.6 %


TESTES REALIZADOS

Teste	Resultado	Status	Observacoes
Teste de estabilidade (AIDA/OCCT)	Sem travamentos ou artefatos durante o estresse.	Aprovado	-
Vida útil NVMe/SSD	Saúde excelente, vida útil estimada > 1000 dias.	Aprovado	Saúde: 87%,   Conclusão: Excelente, Vida útil: > 1000 dias
Temperaturas sob carga	Temperaturas controladas após manutenção térmica.	Aprovado	-
Bateria	Capacidade e ciclos verificados.	Em observação	Nível de desgaste: 9.6 %
Memória/CPU stress	Teste concluído sem erros.	Aprovado	-

SERVICO REALIZADO - ANTES E DEPOIS

Manutenção preventiva completa: limpeza interna profunda e lubrificação do sistema de ventilação (cooler), renovação da pasta térmica para melhor resfriamento. Formatação profissional do sistema com reinstalação limpa do Windows, ajustes e otimizações para melhor desempenho. Atualização completa do sistema operacional Windows e pacote Office. Atualização do firmware BIOS para última versão disponível.

EVIDENCIAS E DIAGNOSTICOS



Saúde: 93%,  
TIPO: NVME ou SSD, VALORES: Saúde: 93%, CONCLUSAO: Bom



Saúde: 87%,  
TIPO: NVME ou SSD, VALORES: Saúde: 87%, CONCLUSAO: Bom



troca pasta terminca limpeza

Não é um teste de notebook. É uma foto do interior de um notebook.

## FOTOS DO NOTEBOOK



Vista Superior




Portas




Portas



Vista Inferior



Aberto



Aberto

